



Hospital Universitário do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Processo nº 001153/2020

Inexigibilidade 009/2020 - UNIOESTE — HUOP

Termo Aditivo 001/2023-3 ao Contrato 338/2020

TERMO ADITIVO Nº 001/2023-3 - HUOP

Termo Aditivo 001/2023-3 ao Contrato 338/2020
firmado entre a **Universidade Estadual do Oeste
do Paraná - UNIOESTE**, e a empresa **Worldmed
– Equipamentos Médicos Ltda – Eireli**

A **Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (HUOP)**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.º 78.680.337/0007-70, situada na Av. Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Diretor Geral e Ordenador de Despesas do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, Rafael Muniz de Oliveira, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa **Worldmed – Equipamentos Médicos Ltda – Eireli**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Engenheiro Benedito Mario da Silva, 635 - Cajuru, Curitiba, Paraná, CEP: 82970-000, inscrita no CNPJ sob n.º 08.344.903/0001-00, representada neste ato por seu André Kavaturu, CPF: 025.434.209-40, a seguir denominada **Contratada**, resolvem em comum acordo celebrar o presente **Termo Aditivo ao Contrato n.º 338/2020**, celebrado em 26/10/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir:

Cláusula Primeira – OBJETO

O presente Termo Aditivo visa alterar a Cláusula 6ª, subcláusula i do contrato 338/2020, prorrogando a vigência do contrato para a formalização da contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para os ventiladores pulmonares da marca Interméd, alocados no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

Cláusula Segunda – PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 03/11/2023, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 103 da Lei Estadual n.º 15.608/07.

Cláusula Terceira – VALOR CONTRATUAL

Pelo fornecimento do serviço, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância máxima anual de R\$ 398.536,68 (trezentos e noventa e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos).

Subcláusula única

Os valores foram reajustados em aproximadamente 1,355%, conforme solicitado pela **CONTRATADA**, sendo que este ficou abaixo do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado nos últimos doze meses contados de setembro de 2022 a agosto de 2023, cuja variação percentual foi de 4,6%.



Hospital Universitário do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Processo nº 001153/2020

Inexigibilidade 009/2020 - UNIOESTE — HUOP

Termo Aditivo 001/2023-3 ao Contrato 338/2020

Cláusula Quinta - RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes da execução do presente Termo Aditivo serão efetuadas à conta dos recursos da dotação orçamentária nº 4534.12364086.078 (Unioeste) CNPJ 78.680.337/0007-70 e 4760.10122036.170 (Funsauúde) CNPJ 08.597.121/0001-74, rubrica 3390.39.17, nas Fontes 100, 101 e 262.

Cláusula Sexta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas constantes no Contrato Administrativo retro mencionado mantêm-se inalteradas.


Cláusula Sétima – FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo Aditivo, renunciando as partes outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em duas (02) vias, na presença de duas (02) testemunhas de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Cascavel, 28 de setembro de 2023.

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Contratante	
 Rafael Muniz de Oliveira Diretor Geral e Ordenador de Despesas	
Worldmed – Equipamentos Médicos Ltda – Eireli- Contratada	
ANDRE KAVATURO:02543420940	Assinado de forma digital por ANDRE KAVATURO:02543420940 Dados: 2023.09.28 15:06:13 -03'00' André Kavaturu CPF: 025.434.209-40
Testemunhas:	
 Rafael Machado RG 8.886.117-5 Setor de Engenharia Clínica - HUOP	 Luiz Carlos Schimitez CPF 702.902.539-34
Adilson Pereira dos Santos CPF 035.585.899-12	



Hospital Universitário do Oeste do Paraná - UNIOESTE


Processo nº 001153/2020

Inexigibilidade 009/2020 - UNIOESTE — HUOP

Termo Aditivo 001/2023-3 ao Contrato 338/2020

ANEXO I

Item	Descrição do serviço	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
1	72778 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2020-06-11091, tombo 07008894.	12	626,63	7.519,56
2	72780 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2020-06-11094, tombo 07008897.	12	626,63	7.519,56
3	72781 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2020-06-11095, tombo 07008898.	12	626,63	7.519,56
4	72782 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2020-06-11096, tombo 07008899.	12	626,63	7.519,56
5	72783 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2020-06-11097, tombo 07008900.	12	626,63	7.519,56
6	72784 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2020-06-11098, tombo 07008901.	12	626,63	7.519,56
7	72785 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2020-06-11092, tombo 07008895.	12	626,63	7.519,56
8	72786 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2020-06-11093, tombo 07008896.	12	626,63	7.519,56
9	72787 Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2020-06-11089, tombo 07008892.	12	626,63	7.519,56
10	72788 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2020-06-11090, tombo 07008893.	12	626,63	7.519,56
11	72789 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2020-03-08633, tombo 100.002.170.763.	12	626,63	7.519,56




Hospital Universitário do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Processo nº 001153/2020

Inexigibilidade 009/2020 - UNIOESTE — HUOP

Termo Aditivo 001/2023-3 ao Contrato 338/2020

12	72790 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2019-09-07909, tombo 100.002.170.765.	12	626,63	7.519,56
13	72791 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2019-09-07917, tombo 100.002.170.768.	12	626,63	7.519,56
14	72792 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2019-09-07922, tombo 100.002.170.764.	12	626,63	7.519,56
15	72793 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2019-09-07932, tombo 100.002.170.770.	12	626,63	7.519,56
16	72794 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2019-09-07832, tombo 100.002.170.766.	12	626,63	7.519,56
17	72795 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2017-03-04316, tombo 100.002.170.769.	12	626,63	7.519,56
18	72796 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2019-08-07845, tombo 100.002.170.762.	12	626,63	7.519,56
19	72797 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2019-08-07841, tombo 100.002.170.767.	12	626,63	7.519,56
20	72798 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2019-09-07934, tombo 100.002.170.771.	12	626,63	7.519,56
21	66537 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2013-08-00673, tombo 01035315.	12	626,63	7.519,56
22	66538 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2013-08-00674, tombo 01035316.	12	626,63	7.519,56




Hospital Universitário do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Processo nº 001153/2020

Inexigibilidade 009/2020 - UNIOESTE — HUOP

Termo Aditivo 001/2023-3 ao Contrato 338/2020

23	66540 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2013-08-00688, tombo 01035318.	12	626,63	7.519,56
24	66535 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2013-08-00629, tombo 01035304.	12	626,63	7.519,56
25	66536 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2013-08-00653, tombo 01035305.	12	626,63	7.519,56
26	66539 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2013-08-00675, tombo 01035317.	12	626,63	7.519,56
27	66354 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo IX5, série IX5-2013-09-00704, tombo 01035303.	12	626,63	7.519,56
28	66511 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER NEO, série IN-2008-03-00878, tombo 07003387.	12	626,63	7.519,56
29	66512 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER NEO, série IN-2006-12-00602, tombo 07002740.	12	626,63	7.519,56
30	66514 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER NEO, série IN-2006-11-00592, tombo 07002718.	12	626,63	7.519,56
31	66513 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER NEO, série IN-2008-03-00883, tombo 07003740.	12	626,63	7.519,56
32	66508 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 5, série I5-0012-02344, tombo 07002591.	12	626,63	7.519,56
33	66517 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 5 PLUS, série IP5-2009-01-03737, tombo 07006126.	12	626,63	7.519,56




Hospital Universitário do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Processo nº 001153/2020

Inexigibilidade 009/2020 - UNIOESTE — HUOP

Termo Aditivo 001/2023-3 ao Contrato 338/2020

34	66518 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 5 PLUS, série IP5-2004-12-00724, tombo 07002550.	12	626,63	7.519,56
35	66519 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 5 PLUS, série IP5-2006-12-02046, tombo 07002534.	12	626,63	7.519,56
36	66520 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 5 PLUS, série IP5-2004-12-00728, tombo 07003753.	12	626,63	7.519,56
37	66521 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 5 PLUS, série IP5-2008-12-03661, tombo 07004765.	12	626,63	7.519,56
38	66523 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 5 PLUS, série IP5-2006-11-01997, tombo 07002583.	12	626,63	7.519,56
39	66522 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 5 PLUS, série IP5-2006-12-02049, tombo 07003301.	12	626,63	7.519,56
40	66527 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 7 PLUS, série I7P-2011-11-01074, tombo 1023679.	12	626,63	7.519,56
41	66525 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 7 PLUS, série I7P-2009-10-00650, tombo 07004887.	12	626,63	7.519,56
42	66526 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 7 PLUS, série I7P-2011-11-01081, tombo 1023678.	12	626,63	7.519,56
43	66533 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 7 PLUS, série I7P-2011-11-01077, tombo 1023681.	12	626,63	7.519,56
44	66530 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 7 PLUS, série I7P-2011-11-01076, tombo 1023680.	12	626,63	7.519,56



Hospital Universitário do Oeste do Paraná - UNIOESTE

Processo nº 001153/2020

Inexigibilidade 009/2020 - UNIOESTE — HUOP

Termo Aditivo 001/2023-3 ao Contrato 338/2020

45	66532 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 7 PLUS, série I7P-2009-10-00649, tombo 07004889.	12	626,63	7.519,56
46	66531 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 7 PLUS, série I7P-2010-12-00938, tombo 1023371.	12	626,63	7.519,56
47	66529 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 7 PLUS, série I7P-2010-12-00937, tombo 1023370	12	626,63	7.519,56
48	69327 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 7 PLUS, série I7P-2013-04-01629, tombo 07007774.	12	626,63	7.519,56
49	66528 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 7 PLUS, série I7P-2011-02-00939, tombo 1023358.	12	626,63	7.519,56
50	66524 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 7 PLUS, série I7P-2009-10-00652, tombo 07004888.	12	626,63	7.519,56
51	66510 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER NEO, série IN-2008-03-00861, tombo 07003739.	12	626,63	7.519,56
52	72801 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER NEO, série IN-2006-11-00595, tombo 07002746.	12	626,63	7.519,56
53	72802 - Serviço de manutenção preventiva no ventilador pulmonar da marca Intermed, modelo INTER 5 PLUS, série IP5-2009-01-03727, tombo 07006125.	12	626,63	7.519,56

398.536,68