

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ**

**Processo nº 000418/2019**

**Inexibilidade nº 010/2019 - UNIOESTE — HUOP**

**Termo Aditivo 001/2020-1 ao Contrato 030/2019-HUOP**

**TERMO ADITIVO Nº 001/2020-1 - HUOP**

Termo Aditivo 001/2020-1 ao Contrato 030/2019-HUOP firmado entre a **Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE**, e a empresa **Sc Medical Comercio E Servicos Ltda - Me**.

A **Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (HUOP)**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.º 78.680.337/0007-70, situada na Av. Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada pelo Diretor Geral e Ordenador de Despesas do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP, Rafael Muniz de Oliveira, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a **Empresa Sc Medical Comercio E Servicos Ltda - Me**, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Anne Frank, 3125 na cidade de Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob n.º 12.246.862/0001-88, representada neste ato por Lorinil Acosta, a seguir denominada **Contratada**, resolvem em comum acordo celebrar o presente **Termo Aditivo ao Contrato n.º 030/2019-HUOP**, celebrado em 26/07/19, mediante as cláusulas e condições a seguir:

**Cláusula Primeira – OBJETO**

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a Cláusula Quinta do contrato 030/2019-HUOP, alterando sua vigência cujo objeto é a contratação de empresa por processo de inexigibilidade para manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças originais, nos Ventiladores Pulmonar Viasys (Carefusion), modelo AVEA do HUOP.


**Cláusula Segunda – PRAZO DE VIGÊNCIA**

O presente Termo Aditivo terá o prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de 01/08/2020, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 103 da Lei Estadual n.º 15.608/07.

**Cláusula Terceira – VALOR CONTRATUAL**

Pelos serviços de manutenções preventivas, incluso do Kit 5000 horas, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** a importância de R\$ 105,000,00 (cento e cinco mil reais), divididos em 12 vezes iguais de R\$ 8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais).

As peças de reposição serão adquiridas conforme demanda, podendo chegar a um valor máximo anual de R\$ 323.015,57 (trezentos e vinte e três mil, quinze reais e cinquenta e sete centavos).



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ**

**Processo nº 000418/2019**

**Inexibilidade nº 010/2019 - UNIOESTE — HUOP**

**Termo Aditivo 001/2020-1 ao Contrato 030/2019-HUOP**

**Cláusula Quarta - DAS DEMAIS CLÁUSULAS**




As demais cláusulas constantes no Contrato Administrativo retro mencionado mantêm-se inalteradas.


**Cláusula Quinta – FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo Aditivo, renunciando as partes outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja.

E, por assim estarem justos e acordados, firmam o presente Termo Aditivo, em duas (02) vias, na presença de duas (02) testemunhas de onde serão extraídas as cópias necessárias.

Cascavel, 23 de junho de 2020.

<p><b>Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Contratante</b></p> <p> Rafael Muniz de Oliveira Diretor Geral e Ordenador de Despesas</p>	
<p><b>Sc Medical Comercio E Servicos Ltda - Me- Contratada</b></p> <p>LORINIL <small>Assinado de forma digital por LORINIL ACOSTA:64459675900 Data: 2020.06.23 16:59:52 -03'00'</small> ACOSTA:64 459675900 Lorinil Acosta Responsável</p>	
<p><b>Testemunhas:</b></p> <p> Karine Daniele Byhain de Souza R.G: 8.529.276-5</p> <p> Alcione Rodrigo Tessaro R.G: 3.343.687-4</p>	



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ**  
**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ**


**Processo nº 000418/2019**

**Inexibilidade nº 010/2019 - UNIOESTE — HUOP**

**Termo Aditivo 001/2020-1 ao Contrato 030/2019-HUOP**

**ANEXO I ao Contrato 030/2019-HUOP:**

<b>Descritivo do item</b>	<b>Cod. tasy</b>
Serviço de manutenção preventiva e corretiva no Ventilador Pulmonar da marca VIASYS (Carefusion), modelo AVEA, série BAV06386, patrimônio 07005441.	69359
Serviço de manutenção preventiva e corretiva no Ventilador Pulmonar da marca VIASYS (Carefusion), modelo AVEA, série BAV06397, patrimônio 07005442.	69360
Serviço de manutenção preventiva e corretiva no Ventilador Pulmonar da marca VIASYS (Carefusion), modelo AVEA, série BAV06382, patrimônio 07005443.	69361
Serviço de manutenção preventiva e corretiva no Ventilador Pulmonar da marca VIASYS (Carefusion), modelo AVEA, série BAV06369, patrimônio 07005444.	69362
Serviço de manutenção preventiva e corretiva no Ventilador Pulmonar da marca VIASYS (Carefusion), modelo AVEA, série BAV06385, patrimônio 07005445.	69363
Serviço de manutenção preventiva e corretiva no Ventilador Pulmonar da marca VIASYS (Carefusion), modelo AVEA, série BAV06406, patrimônio 07005446.	69364
Serviço de manutenção preventiva e corretiva no Ventilador Pulmonar da marca VIASYS (Carefusion), modelo AVEA, série BAV06400, patrimônio 07005447.	69365



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ**

**Processo nº 000418/2019**


**Inexibilidade nº 010/2019 - UNIOESTE — HUOP**

**Termo Aditivo 001/2020-1 ao Contrato 030/2019-HUOP**

**ANEXO II ao CONTRATO Nº 030/2019 – HUOP**

**Tabela de quantidade e valores das peças**

Descrição das Peças	Cód. Tasy	Un.	Qtde.	Valor Unitário com IPI (R\$)	Valor total com IPI (R\$)
Braço Articulado (cod. 655) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69482	pç	3	1.506,56	4.519,68
Cabo HSSC (cod. 774) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69484	pç	2	4.376,06	8.752,12
Capsula da Valvula de Exalação P/N 51000-40640 (cod. 611) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69485	pç	3	1.154,56	3.463,68
Celula de Oxigenio (cod. 195) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69486	pç	7	1.689,60	11.827,20
Conjunto UIM (Unid. Inter. Modular) (cod. 773) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69487	pç	1	45.155,97	45.155,97
Dreno de Agua em Plast. P/N 50000-40035 (cod. 608) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69488	pç	7	749,22	5.244,54
Filtro Bacteriológico P/N 33987 (cod. 65) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69489	pç	7	774,4	5.420,80
Filtro Cooler P/N 71670 (cod. 148) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69490	pç	7	42,24	295,68
Filtro Entrada de Ar Comprimido P/N 51000-40897 (cod. 668) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69491	pç	3	3.872,00	11.616,00
Grade do Filtro Cooler (cod. 667) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69492	pç	7	63,36	443,52
Kit Manutenção Preventiva P/N 16137 (cod. 531) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69493	pç	7	2.365,44	16.558,08
Modulo GDE (cod. 614) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69494	pç	1	51.814,40	51.814,40
Pack Bateria (cod. 530) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69495	pç	7	2.787,84	19.514,88
Sensor de Fio Aquecido P/N 16465 (cod. 35) do ventilador Viasys (Carefusion),	69496	pç	3	2.534,40	7.603,20



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ**

**Processo nº 000418/2019**

**Inexibilidade nº 010/2019 - UNIOESTE — HUOP**

**Termo Aditivo 001/2020-1 ao Contrato 030/2019-HUOP**

modelo AVEA.					
Touch Screen (cod. 654) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69497	pç	3	6.054,40	18.163,20
Válvula Exalação (cod. 532) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69498	pç	7	1.192,58	8.348,06
Cooler (cod. 1165) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69499	pç	5	1.112,32	5.561,60
Copo Dreno P/N 33985 (cod. 610) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69500	pç	7	98,56	689,92
Extensão de Ar Comprimido P/N 5000040042 (cod. 914) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69501	pç	7	844,8	5.913,60
Avea – Kit de Manut. Preventiva P/N 16138 (cod. 666) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69503	pç	7	2.675,20	18.726,40
Anel Oring para Sensor de Fluxo (cod. 983) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69504	pç	10	14,08	140,80
Pedestal /Suporte de Umidificador (cod. 871) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69505	pç	2	4.224,00	8.448,00
Placa Backlight (cod. 1013) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69506	pç	2	3.238,40	6.476,80
Sensor de Fluxo Interno (cod. 1164) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69507	pç	3	2.238,72	6.716,16
Transdutor de Fluxo Adulto P/N 50000-40031 (cod. 718) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69508	pç	2	8.222,72	16.445,44
Transdutor de Fluxo Neonatal P/N 50000-4003 (cod. 716) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69509	pç	1	8.222,72	8.222,72
Fonte de Alimentação – P/N 17510 (cod. 1884) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69510	pç	2	11.444,40	22.888,80
Cartucho Removível – P/N 51000-40640 (cod. 611) do ventilador Viasys (Carefusion), modelo AVEA.	69511	pç	7	577,76	4.044,32
				<b>Total</b>	<b>323.015,57</b>